

La crue de Mai 1977

Une crue de la Garonne



Pont de Valentine, 1977, "photo de recensement d'origine. auteur photo: GEOSPHAIR" Repere decrue

Date : 19 Mai 1977

Bassin versant : Garonne moyenne et Amont, vallée de l'Ourse et Ger

Phénomène : Inondation par débordement de cours d'eau 200 à 300 mm de pluie combiné à une fonte nivale

Des impacts majeurs à l'échelle locale

La Garonne sort largement de son lit entre Saint-Béat-Lez et Saint-Martory : plaines alluviales submergées, berges érodées, ouvrages endommagés. Routes coupées, infrastructures détruites et quartiers inondés témoignent de la violence des crues.

Dans la vallée de l'Ourse, les inondations atteignent jusqu'à 1 m d'eau dans le quartier de la gare à Loures-Barousse.

Un épisode exceptionnel

Entre le 16 et le 21 mai 1977, le Comminges enregistre près de 300 mm de précipitations. Renforcée par des orages localisés et la fonte des neiges encore actives, une montée rapide et exceptionnelle des eaux, entraîne des crues marquées de la Garonne et de l'Ourse.

Le débit de pointe atteint 220 m³/s à Saint-Béat, 400 m³/s à Chaum, 900 m³/s à Valentine, et 100 m³/s pour l'Ourse. Pour l'Ourse la période de retour est supérieure à 20 ans.



Repères de crues, stade de Miramont-de-Comminges

Une crue qui a laissée une empreinte

Cette crue a marquée les esprits de celles et ceux qui l'on vécue. L'épisode a mis en lumière la vulnérabilité du territoire. Dans les décennies suivantes, il a joué un rôle majeur dans l'évolution des politiques locales d'aménagement et de prévention, devenant un jalon structurant pour la gestion du risque inondation sur le secteur.